

箇所の確認

BT3用横の送り安全クラッチの確認

対象機種： BT3-231/BT3-232

BT3-231/BT3-232 1980年生産中止した古い機械です。

602910000 (3623) マサツ板A**602913000 (3617) マサツ板B**


横の送り安全クラッチのマサツ板 A・B 2種類あります。

1台に各1個使用します。

どちらのマサツ板が注文ですか？

確認お願いします！

替



BT3-231
BT3-232